

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕЖЕК МОДЕЛИ 18-9836

В.С. БАБАНИН,
ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр
транспортных технологий» (ООО «ВНИЦТТ»),
директор дирекции проектирования ходовых частей

А.Л. БОРИСОВ,
ООО «ВНИЦТТ»,
ведущий инженер-конструктор
дирекции эксплуатационной документации

А.Н. ВЯЗНИКОВ,
ООО «ВНИЦТТ»,
руководитель направления подконтрольной эксплуатации
грузовых вагонов

А.А. РУДЬ,
ООО «ВНИЦТТ»,
директор дирекции сопровождения продукта

Н.К. ФЕДОРОВА,
ООО «ВНИЦТТ»,
директор дирекции эксплуатационной документации

В СООТВЕТСТВИИ с планом научно-технического развития Научно-производственной корпорации «Объединенная Вагонная Компания» (НПК ОВК) в 2018 г. инженерный центр ВНИЦТТ, входящий в состав этой корпорации, совместно с Тихвинским вагоностроительным заводом (ТВСЗ, также входит в состав НПК ОВК) завершил работу по постановке на производство двухосной тележки новой модели 18-9836 (рис.1).



Рис. 1.
Тележка
модели 18-9836,
изготовленная
в соответствии
с конструкторской
документацией
R AR-3441-02 [03]

технического обслуживания с уже эксплуатируемыми тележками модели 18-9835.

В процессе постановки на производство тележка модели 18-9836 была подвергнута ходовым динамическим и прочностным испытаниям, а также испытаниям по воздействию на путь, которые подтвердили полное соответствие ее показателей всем нормативным требованиям. Безопасность разработанных конструктивных исполнений была подтверждена в соответствии с требованиями технического регламента ТР ТС 001/2011, на тележку получен сертификат соответствия ФБУ «РС ФЖТ».

Рассмотрим порядок и результаты эксплуатационной проверки новой тележки. Для ее проведения в 2019 г. была изготовлена подконтрольная партия вагонов-хопперов модели 19-9549-04 (в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке конструкторской документацией ЦДЛР.6613333.054 ТУ и ЦДЛР.5317.00.00.000 на вагон-хоппер для зерна), оборудованных тележками модели 18-9836 (рис. 2). Из этой партии была отобрана группа из пяти вагонов для проведения периодических комиссионных осмотров, в ходе которых помимо контроля соответствия эксплуатационным требованиям осуществлялись полная разборка тележек и оценка технического состояния их узлов и деталей. Подконтрольная эксплуатация проводилась при участии представителей АО «ВНИИЖТ», Департамента технической по-

Рис. 2. Вагон-хоппер модели 19-9549-04 с тележками модели 18-9836

литики ОАО «РЖД», Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ВНИЦТТ, ремонтных предприятий и ТВСЗ.

Как известно, подконтрольная эксплуатация тележек необходима для экспериментального подтверждения заданных показателей как тележек в целом, так и их составных частей, влияющих на работоспособность, надежность и безопасность при эксплуатации. Речь идет о показателях, изменение которых невозможно смоделировать в условиях испытательного центра: достоверные результаты могут быть получены только в условиях реальной эксплуатации. Продолжительность подконтрольной эксплуатации с проведением комиссионных осмотров составляет 800 тыс. км пробега или восемь лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит ранее) до поступления вагонов в первый плановый ремонт.

Дополнительно в ходе подконтрольной эксплуатации выяв-



лялись скрытые конструктивные недостатки в целях усовершенствования и доработки тележки и ее составных частей, а также оце- нивались темпы износа составных частей тележки в реальных условиях эксплуатации для возможности подтверждения и прогнозирова-



Рис. 3. Детали и поверхности тележки модели 18-9836, контролируемые при проведении подконтрольной эксплуатации:
а – износостойкие опорные и упорные поверхности колпака и корпуса скользуна;
б – рабочие наклонные поверхности кармана надрессорной балки, поверхности упорных стенок кармана надрессорной балки, поверхности вертикальных упоров надрессорной балки;
в – адаптер и упругая накладка;
г – износостойкое кольцо под пятника, поверхность отверстия под шкворень;
д – фрикционные планки в рессорном проеме;
е – наклонные поверхности фрикционного клина, вертикальная поверхность фрикционного клина




Рис. 4. Тележка на позиции разборки перед измерением контролируемых деталей



Рис. 5. Проведение измерений


ния их ресурса. По необходимости на основании оценки промежуточного технического состояния тележки шла доработка конструкторской, эксплуатационной и ремонтной документации.



го фактического ресурса узлов и характера его изменения по мере накопления пробега. Для этого на этапе производства вагонов были проведены измерения исходных параметров большого числа деталей и поверхностей тележек (рис. 3). Замеры велись с учетом конструктивных допусков с заполнением карт технического состояния и с привязкой к постоянному месту каждой детали в конкретной тележке. Далее оценивалось состояние деталей с определением максимальных и минимальных величин износов в зависимости от пробега (рис. 4, 5). Полученные данные были зафиксированы в актах комиссионных осмотров, а промежуточные результаты регулярно анализировались для более точной оценки распределения темпов износов в зависимости от накопленного пробега.

К настоящему моменту проведено пять комиссионных осмотров: перед началом подконтрольной эксплуатации (пробег 0 км) и после пробега 30 тыс., 90 тыс., 150 тыс. и 200 тыс. км. По результатам последнего осмотра все детали и поверхности показали наличие запаса на износ (рис. 6). Полученное распределение дает возможность наблюдать за изменением характера износа деталей в период приработки (рис. 7). Опыт подконтрольной эксплуатации позволяет предположить, что в ближайшее время этап приработки узлов и деталей завершится и начнется этап установившегося износа. Зафиксировав момент этого перехода, можно будет с высокой долей до-

Рис. 6. Запас ресурса деталей и поверхностей тележки модели 18-9836 при пробеге 200 тыс. км



ствоверности прогнозировать фактический запас ресурса каждой детали и совокупный ресурс тележки с верификацией либо уточнением требований к ее плановому ремонту [1–6].

В период подконтрольной эксплуатации ВНИЦТТ осуществляется непрерывный мониторинг от-

цепок вагонов из подконтрольной партии для определения числа отказов, вызванных конструкционно-технологическими и деградационными причинами. Однако при среднем пробеге вагонов более 200 тыс. км оснований для

Список источников

1. Орлова А.М. Тележка типа «Barber S-2-R»: Первый этап эксплуатации / А.М.Орлова, В.С.Лесничий // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2012. – № 4 (32). – С. 20–23.
2. Лосев Д.Н. Результаты очередного планового комиссионного осмотра полуавтоматов модели 12-9853 на тележках «Барбер» // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2015. – № 4 (44). – С. 36.
3. Орлова А.М. Расчетно-экспериментальный метод прогнозирования износа в узлах трения тележек моделей 18-9855 типа Barber S-2-R / А.М.Орлова, В.С.Лесничий // Транспорт Российской Федерации. – 2015. – № 3 (58). – С. 56–59.
4. О надежности полуавтоматов модели 12-9853 на тележках моделей 18-9855 при пробеге 800 тыс. км / [А.А.Рудь, А.Л.Борисов, А.Н.Вязников и др.] // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2019. – № 4 (60). – С. 31–33.
5. Бабанин В.С. Уточненный прогноз ресурса износостойких деталей тележки 18-9855 / В.С.Бабанин, А.А.Рудь, А.Л.Борисов // Вагоны и вагонное хозяйство. – 2020. – № 2 (62). – С. 34–35.
6. Бабанин В.С. О ресурсе компонентов тележек модели 18-9855 на пробеге 1 млн км в подконтрольной эксплуатации / В.С.Бабанин, А.А.Рудь, А.Л.Борисов // Научные основы и технологии повышения ресурса и живучести подвижного состава железнодорожного транспорта : сб. тр. Междунар. научной конф., Коломна, 22 июня 2020 г. – Коломна, 2021. – С. 142–149.